贵科院学校实验室安全隐患自查自纠汇总表

(填报日期: 2025年10月17日)

序号	院系/单位	实验室类别(教 学、科研)	实验室所在地 (校区、楼宇、 房间号)	存在隐患	整改情况	整改责任人	整改完成时限
1	智能工程学院	教学	创新楼103b	排插从墙上掉落、地面卫 生问题	待整改	徐国垒	2025年11月1日
2	智能工程学院	教学	创新楼203	部分仪器的线缆散落在地 、地面卫生问题	待整改	徐国垒	2025年11月1日
3	智能工程学院	教学	创新楼208	排插从墙上掉落	待整改	徐国垒	2025年11月1日
4	智能工程学院	教学	创新楼209	地面线槽损坏	待整改	徐国垒	2025年11月1日
5	土木工程学院	教学	创新楼105b	排水管道未封闭、墙插脱 落、地面卫生问题	待整改	王迪	2025年11月1日
6	健康管理学院	教学	创新楼318	废弃纸盒未及时清理	待整改	杨正军	2025年11月1日
7	信息中心	教学	创新楼320	实验室课后没有及时断开 仪器电源	待整改	崔云飞	2025年11月1日
8	公共教学部	教学	创新楼213	灭火器过期	待整改	江林焱	2025年11月1日
	发现隐患总数:	8	已整改数:	0		已制定方案准备 整改数:	8